

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI CUNEO

PIANO TECNICO ESECUTIVO

**PROGETTO DI COSTRUZIONE DI N° 2
CAMPI DA BEACH VOLLEY COPERTI, CON
ANNESSI SPOGLIATOI, NELL'IMPIANTO
SPORTIVO "BISALTA" DI SAN ROCCO
CASTAGNARETTA**

ELABORATO:

**Documentazione
fotografica**

Allegato

4

TAVOLA

COMMITTENTE:

S.S.D. SOCCER SCHOOL CUNEO a r.l. - Via Cascina Colombaro,
n° 86 - 12100 - Cuneo (CN)

STUDIO DI INGEGNERIA FERRARI E GIRAUDO
Corso Nizza, 67/A - CUNEO
Tel. 0171/698783 - Fax 0171/697676
e-mail: ufficio@ferrariegiraudo.it

Dott. Ing. Stefano Ferrari

STUDIO DI INGEGNERIA LUCIANO GIRAUDO
Corso Nizza, 67/A - CUNEO
Tel. 335/5652064
e-mail: lucio@ferrariegiraudo.it

Dott. Ing. Luciano Giraudo

VISTI:

DATA:

Planimetria con punti di ripresa fotografica



N° fotografia e direzione di visione






Foto n° 1: Vista del rilevato e delle tribune poste di fianco al campo da calcio



Foto n° 2: Vista delle tribune poste di fianco al campo da calcio



Foto n° 3: Vista del camminamento e delle tribune poste di fianco al campo da calcio



Foto n° 4: Vista della biglietteria e del percorso di accesso alle tribune



Foto n° 5: Vista del camminamento e delle tribune poste di fianco al campo da calcio



Foto n° 6: Vista dell'area presente al fondo del campo da calcio, adiacente a Via San Maurizio



Foto n° 7: Ingresso alle tribune del campo da calcio



Foto n° 8: Vista del punto in cui si inserirà il nuovo ingresso per le ambulanze



Foto n° 9: Ingresso presente da Via San Maurizio all'area presente al fondo del campo da calcio



Foto n° 10: Servizi igienici esistenti, presenti nell'area al fondo del campo da calcio



Foto n° 11: Vista dell'edificio esistente adibito a spogliatoi dal campo da calcio



Foto n° 12: Vista dell'edificio esistente adibito a spogliatoi dal campo da calcio



Foto n° 13: Vista tridimensionale dell'area oggetto d'intervento




Foto n° 14: Rendering fotografico dell'area oggetto d'intervento



Foto n° 15: Rendering fotografico dell'intervento



Foto n° 16: Rendering fotografico dell'intervento



Foto n° 17: Rendering fotografico dell'intervento



Foto n° 18: Rendering fotografico dell'intervento



Foto n° 19: Rendering fotografico dell'intervento – box spogliatoi calcio



Foto n° 20: Rendering fotografico dell'intervento – box spogliatoi calcio